

①振動デバイスを設置します。(今回は3箇所測定)



②振動デバイスに、接続先の識別をします。



③ジューテンダーの準備完了です。↑
打ち込み開始です→




④3箇所ともまだ充填されていません。
(全て赤色表示のみで、空気に触れている状態です。)



⑤1chが充填され、締固めの振動を検知しました。
(赤・黄・緑と点灯し充填完了です。
青の●は1つですので、締固めは不足状態です。)



⑤ 1 c h が締固めの所要時間に達し、完了です。
 (●3つですので、締固め完了です。)



⑥ 3 c h が充填されました。
 (●は未点灯ですので、締固めされていません。)



⑦ 3 c h も充填、締固めともに完了です。
 2 c h は、赤色表示のみですので未充填です。