

## 風速計（ベーン式） WS-01



## 特 徴

風速・風量、温度の測定が可能なデジタル風速風量計です。

- ◆風速と周囲温度をデュアル表示します。
- ◆風量は事前にダクト面積を入力することで自動演算値を表示します。
- ◆風速の表示HOLD機能付き。
- ◆10点までの風速・温度のデータが簡易記録でき、全記録値の平均値が表示できます。
- ◆オートパワーオフ機能（60分）があります。
- ◆最大値、最小値表示が可能です。

## 仕 様

測定対象	風速、風量、温度
測定範囲	風速 0.5m/s～25m/s 温度 0℃～50℃
分解能	風速 0.1m/s 温度 0.1℃
精度	風速 ±3%rdg 又は±0.8m/sの大きい方 温度 ±0.5℃
機能	データホールド、最大値/最小値メモリー、オートパワーオフ
使用温湿度範囲	0～50℃、80%RH以下（結露なき事）
保存温湿度範囲	-10～50℃、75%RH以下（結露なき事）
電源	単4アルカリ電池×3本
大きさ・重さ	本体：約85(W)×38(D)×168(H)mm 約323g（電池含む） センサー：約77(W)×33(D)×168(H)mm コード1m