

データロガー温度計 t e s t o 1 7 7 / 1 7 6

《取り付けについて》

防雨ケースに入れて雨や結露を避けて下さい。写真は t e s t o 1 7 6 です。



防雨ケースに壁掛けブラケットが固定されています。



上から計測器を差し込みます。



熱電対をセットします。

専用プラグの極性を間違えずに、しっかりと確実に挿入して下さい（太い方と細い方があります）
未使用のチャンネルには、ブラインドプラグを使用して下さい。

（埃や結露を防ぎ、計測器の破損を防ぎます）



蓋をして、付属の紐で固定します。